



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 16 Giugno 2016

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
(colui che ne assume le funzioni vicarie)

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott. Ing. Guido Parisi

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On.le Gianpiero Bocci

Prot. n. 138/16

Oggetto: **Nuova polo estiva – segnalazione e richiesta spiegazioni.**

Con [nota prot. n. 63/15 datata 07/05/2015](#), avevamo posto interrogativi e chiesto modifiche alla nuova polo estiva, per renderla più funzionale ed adatta ad un Corpo dello Stato, essendo stata appaltata senza consultare la scrivente organizzazione sindacale, in spregio al personale rappresentato.

Evidentemente qualcuno pensa sia corretto non interpellare i rappresentanti del personale e così fare magliette che non hanno fiammette sul colletto e patch per i gradi (tranne alcune polo degli specialistici giusto per non fare mai le cose uguali).

E lascia estereffati anche constatare che i vigili del fuoco hanno cambiato modello e colore di maglietta quattro volte negli ultimi tre lustri, con conseguente sperpero di denaro pubblico.

Si è passati dal verde girocollo del 2001, alla orribile camicia azzurrina non traspirante, poi alla polo bordeaux e recentemente alla nuova polo colore verde-nero.

In pratica dopo che lo stato ha distribuito decine di migliaia di polo bordeaux (che sono ancora in buone condizioni) ora si è deciso di cambiare colore così assegnando le nuove magliette in numero insufficiente alle reali necessità (solo 3 a VVF) dovendo così buttare le precedenti bordeaux per non fare un corpo variopinto.

Per quanto riguarda la polo recentemente distribuita inoltre, ci sono giunte segnalazioni di **eccessivo ritiro del capo a seguito di lavaggio in acqua** a soli 30° (quando l'etichetta ne permetterebbe il lavaggio a 40°), tali da non essere più utilizzabili dal personale.

Alleghiamo una esplicativa fotografia liberamente reperibile sui social network ove viene comparata la taglia dello stesso capo a nuovo e dopo il lavaggio. Alleghiamo anche una immagine dell'etichetta di lavaggio con riportata la temperatura.

Tanto premesso, trattandosi anche di dispositivi di protezione individuale, siamo a richiedere spiegazioni in merito e di effettuare le dovute verifiche sulla qualità della fornitura, riferendo i risultati.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)



Si allegano immagini



PRIMA

DOPO
LAVAGGIO

MAGLIETTA POLO IGNIFUGA Art. F07.12.07	
DPI di II ^a categoria Viscosa FR 100%	
CE	
<p>90-98</p> <p>166-174</p> <p>TG. L-III</p>	<p>UNI EN ISO 11612:2009</p> <p>A1 B1 C1</p>

TEMPERATURA
LAVAGGIO