



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale ROMA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA

email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it

Roma, 20 Ottobre 2018

Prot. 93/18

e.p.c.

Al Comandante VV.F. di Roma
Dott. Ing. G. Boscaino

Al Dirigente Vicario
Dott. Ing. M. Pannuti

Al Direttore Regionale VV.F. Lazio
Dott. Ing. C. De Angelis

OGGETTO: APS Man TGM 15.250 nuova assegnazione Comando di Roma. , Inesistenza di presa di forza d'emergenza..

La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all'attenzione delle SS.LL. alcune osservazioni che riguardano la mancanza di misure di inserimento presa di forza di emergenza ad uso della pompa antincendio per guasto del sistema principale nell'APS di cui all'oggetto.

Dell'eventuale presenza di tale dispositivo non ve ne è menzione neanche nei manuali di uso e manutenzione e pertanto in caso di malfunzionamento della stessa o mancato inserimento del dispositivo principale per rottura o guasto potrebbe avere conseguenze drammatiche in caso d'incendio.

Tale dispositivo era ed è in uso su tutte le APS di precedente assegnazione al Corpo Nazionale come; APS Volvo, Iveco ecc. ecc.

Il personale inviato al ritiro delle APS di cui all'oggetto, composto anche da personale Istruttore di guida, come richiesto dalla nota di ritiro del superiore ministero, all'obiezione sollevata in loco con "la domanda del perché della mancata installazione del dispositivo", sembrerebbe essere stato liquidato con l'affermazione, da parte di personale BAI, sull'impossibilità di una rottura del sistema principale e quindi la NON necessità di installare un eventuale sistema manuale per l'inserimento della presa di forza in emergenza.

Nel sorridere di fronte ad un'affermazione del genere qualora confermata, poiché non esistono dispositivi elettromeccanici esenti da possibili guasti nemmeno nelle apparecchiature aerospaziali o mediche, rimane ineludibile la mancanza di un dispositivo supplementare della presa di forza che in caso di mancato funzionamento renderebbe di fatto inutilizzabile la pompa antincendio nel corso dell'intervento con tutte le potenziali ricadute negative del caso, ed eventi del genere sono già occorsi molte volte e solo grazie ai dispositivi di inserimento di emergenza il personale ha potuto portare a termine interventi d'incendio e di salvare vite umane.

Pertanto si rende necessario avere le necessarie garanzie che tale scelta presa dal Dipartimento abbia soluzioni alternative che gli stessi tecnici BAI non hanno saputo illustrare.

In attesa di riscontro urgente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S. Angelo Sante Mogavero
(FIRMATO)