



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale ROMA

Roma, 17 Settembre 2019

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA
email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it

Prot. 81 /19

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma
Ing. Giampietro Boscaino

Al Dirigente Vicario
Ing. Maria Pannuti

e.p.c.

Al Direttore centrale per le risorse logistiche e
strumentali
Ing. Barberi Silvano

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio
Ing. Claudio De Angelis

Alla Segreteria Nazionale CONAPO
Alla Segreteria Regionale CONAPO

Oggetto: Sollecito richiesta chiarimenti corretta installazione moduli AIB.

La scrivente O.S. CONAPO con nota prot.73/2019 del 27/08/2019 aveva esposto alcune problematiche inerenti all'argomento indicato in oggetto.

Da un approfondimento delle normative vigenti rispettivamente direttiva 2006/42/CE, L'ART.164 del codice della strada, DM 215 DEL 19/05/2017 e relativo allegato, i moduli AIB installati sui mezzi pk interessati non corrispondono aile certificazioni/requisiti previste per la circolazione su strada.

Inoltre, si vuole portare all'attenzione delle SS.LL che leggono per conoscenza che al Comando di Roma non è arrivato nessun mezzo PK con modulo AIB previsto dall'assegnazione Nazionale. Si rammenta, che tali automezzi sono indispensabili per il soccorso tecnico urgente nei centri storici e alcune sedi soprattutto periferiche ne sono ancora sprovviste.

A tutela degli operatori del soccorso che usano tali automezzi auspichiamo, ognuno per le rispettive competenze, un intervento autorevole da parte delle SS.LL per il ripristino della sicurezza in base alle normative vigenti sulla circolazione degli automezzi VV.F.

In attesa di riscontro urgente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S.E. Angelo Sante Mogavero
(firmato)