



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Regionale Sardegna

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra

e-mail : [sardegna@conapo.it](mailto:sardegna@conapo.it)

Cell. 3315784450

Prot.Reg 35-24

Sassari, 21 Febbraio 2024

Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA  
DG Ing. Natalia RESTUCCIA

E p.c. All' Ufficio per la medicina del lavoro e la formazione sanitaria

Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e strumentali

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO

### **Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto microclima sedi distaccate Comando Oristano**

Egregio Direttore, con la presente la scrivente vuole richiamare alla sua attenzione una problematica che si sta' protraendo ormai da tempo. E' noto infatti che dal mese di novembre del 2023 si sia verificato un guasto di un compressore dell'impianto di climatizzazione presente nella sede distaccata di Abbasanta (OR).

Questa grave situazione sta determinando un disagio prolungato al personale operativo che presta servizio nella struttura per le basse temperature che si sono registrate e si registrano durante l'inverno (anche vicine a 0°) e vano purtroppo (oltre che antieconomico) si e' dimostrato l'utilizzo provvisorio di alternative di riscaldamento localizzate (stufe elettriche) e collocate solamente in parte degli ambienti.

Le basse temperature presenti all'interno della sede di servizio distaccata si sta ripercuotendo negativamente nella salute dei lavoratori impegnati nel servizio di soccorso tecnico urgente. Anche i locali adibiti ai servizi igienici e docce per il personale operativo dei Vigili del fuoco risultano essere non adeguati alle esigenze del personale per le basse temperature invernali, non consone e non forniscono purtroppo il giusto "ristoro" esponendo i colleghi ai correlati sbalzi termici.

Ultimamente si sono registrati anche diversi casi di malattia degli operatori Vigili del fuoco dovuti a raffreddamenti per il freddo presente nei locali frequentati dal personale a causa di un non corretto microclima tanto che gli stessi colleghi stazionano all'interno della sede con i giubbotti della divisa. Tali condizioni come facilmente comprensibili si ribalteranno con il disagio opposto durante la calda stagione estiva prevista.

Ad oggi i continui malfunzionamenti degli impianti sono imputabili (per quanto di nostra conoscenza) alla vetustà degli impianti rendendo conveniente( piuttosto che riparazioni temporanee) l'adozione di interventi radicali quali la dismissione degli impianti ed il contestuale rifacimento degli stessi pur sfruttando le predisposizioni esistenti ed eventualmente avvalendosi di finanziamenti orientati al risparmio energetico e PNRR; come in uso in altre realtà VF sul territorio Nazionale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato chiediamo un suo efficace intervento finalizzato a garantire un adeguato finanziamento al Comando interessato, al fine di poter garantire al personale in servizio l'opportunità di alternare alle attività di soccorso il giusto recupero psico-fisico e di garantire la fruibilità di un luogo di lavoro i cui requisiti siano rispondenti a quanto descritto nel Dlgs 81/2008 all' Allegato IV punto 1.9 (microclima), 1.11 (locali di riposo e refezione), 1.14 (dormitori).

Fiduciosi di una sua particolare attenzione a quanto rappresentato rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti porgiamo i più cordiali saluti.



Il Segretario Regionale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P. S.", written over the printed name of the Regional Secretary.