



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale ROMA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA
Tel. 3346386141
email: roma@conapo.it

Roma, 02 Giugno 2015

Al Comandante provinciale VV.F di Roma
Dott. Ing. M. Ghimenti

Prot. 52/2015

OGGETTO: Problematiche sede Tuscolano II.

La scrivente O.S. vuole portare all'attenzione della S.V. le problematiche che investono la sede in oggetto, in particolare esponiamo quanto segue:

- Il cancello automatico per l'uscita dalla sede dei mezzi di soccorso rimane spesso fuori uso bloccandosi e rimanendo aperto, questo accade anche quando esce l'auto medica della postazione 118 presente nella sede lasciando la stessa incustodita con la possibilità di accesso ad estranei.
- Spesso il personale che ricopriva la mansione di centralinista fisso (data la particolare posizione come distacco cittadino e il numero elevato di interventistica giorno/notte) si occupava anche della contabilità dei carburanti (gasolio e benzina) oltre che la guardiania del distacco. La mancanza di tale figura sta generando problematiche tra cui, la mancata compilazione da parte dei fruitori sui registri carburanti con conseguente richiamo dei capi autorimessa responsabili che al momento del rifornimento si trovano fuori dalla sede per intervento, la gestione delle persone esterne dei corsi D.Lgs 81/08 che arrivano prima dell'orario ritrovandosi all'interno della sede senza le dovute accoglienze etc..etc..
- Le luci del piazzale antistante l'autorimessa sono quasi sempre spente a causa di problemi elettrici, di conseguenza provocano il distacco automatico dei quadri generali con possibile danneggiamento di tutti i sistemi elettronici collegati alla rete (pc, centraline telefoniche, monitor, etc).Le stesse quando sono in funzione, lasciano il piazzale praticamente semi buio nelle ore notturne in quanto ne restano in funzione circa il 50%.
- Nel locale autorimessa EX CARROZZERIA il quale è stato utilizzato per il posizionamento dei mezzi di colonna mobile, non è presente l'impianto elettrico per il mantenimento dei stessi mezzi e per una adeguata illuminazione del locale

La sede di Tuscolano II, e' oggetto anche di richiesta giornaliera pressante di rimpiazzi verso altre sedi per il fatto che sia una delle poche ad avere l'autovettura in servizio. Rimaniamo sbigottiti da tali decisioni in quanto le mancanze dell'amministrazione non possono ricadere sul lavoratore portandolo all'esasperazione, inoltre segnaliamo che tali interpretazione vengono effettuate anche per altre sedi.

Con la presente si chiede alla S.V. un intervento repentino atto a risolvere le problematiche sopra esposte, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
CS Riglioni Rossano