



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

**Sezione Provinciale RIMINI**

[rimini@conapo.it](mailto:rimini@conapo.it)

**RIMINI, 08 novembre 2015**

**Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco  
Rimini  
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA'**

## **Oggetto: problematiche struttura e automezzi sede aeroportuale**

Egregio Comandante questa organizzazione sindacale è a segnalare le seguenti problematiche presso il distaccamento aeroportuale:

La struttura oramai vetusta, presenta seri problemi ai portoni dell'autorimessa che non si chiudono già da diversi anni pertanto gli automezzi sono al freddo, tale condizione potrebbero arrecare seri problemi meccanici agli impianti del sistema antincendio, nonché le batterie per l'avviamento dei veicoli si potrebbero deteriorare repentinamente tale da non permetterne l'utilizzo, per questa condizione potrà essere compromessa la corretta esecuzione dell'intervento nei tempi previsti dalla normativa.

La cisterna contenente la riserva idrica per il riempimento degli automezzi non viene revisionata da anni e, fra l'altro una valvola di carico e' fuori uso e la notevole quantità di calcare che si forma in modo repentino causerà il fuori uso anche della seconda valvola di carico. Le pompe dell'acqua per il riempimento della cisterna proveniente dai pozzi non funzionano correttamente e spesso il personale deve uscire dalla sede aeroportuale e recarsi nel parcheggio dell'aerostazione per farle ripartire.

Gli infissi di tutto lo stabile sono vetusti, e per mantenere una temperatura adeguata all'interno della struttura nella stagione invernale vi è uno notevole spreco di energia. Gli impianti tecnologici sono spesso fuori servizio per rotture dovute a vetustà, i rubinetti dei lavandini perdono acqua in modo continuativo e anche i sanitari, avrebbero bisogno di una manutenzione straordinaria. L'illuminazione esterna allo stabile e' precaria con quasi tutti i fari non funzionanti anche nella zona dei garage e la cisterna dei rifornimenti.

Gli automezzi sono in uno stato indecente tutti hanno dei problemi alcuni fuori servizio da tanto tempo altri che hanno l'impianto di erogazione liquidi estinguenti che funzionano in manuale da anni, causa rottura scheda informatica, i pneumatici dei mezzi in buona parte vecchi e usurati, Il carro NBCR e' fuori servizio da circa due anni per la batteria dei servizi. Come lei sapra' il mezzo piu' nuovo Striker dove il ministero ci risulta aver investito circa un milione di euro non è mai stato messo in servizio per varie problematiche.

Ci risulta che il Ministero abbia un simulatore aeroportuale per fare prove di incendio, sembra che negli anni la società di gestione dell'aeroporto non abbiano mai messo a disposizione un area idonea attrezzata per poter richiedere il simulatore in oggetto per le prove, nonostante le varie richieste.

Per i motivi suesposti siamo a chiedere un intervento nelle modalità che ella ritenga più opportune.

La Segreteria Provinciale  
SINDACATO AUTONOMO VVF  
CS Massimo CELLI